

## Uyarılar

Kontrol cihazının, kurulum ve kullanımından önce kullanım kılavuzunu ve tüm uyarıları okuyunuz ve dikkate alınız.

Cihazın montajının yapılmacıği mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler, montajı yapacak personelin güvenliği için gereklidir.

Cihazın kendi sabitleme parçaları ile sistem üzerine montajının yapılması gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçaları ile cihazın montajını yapmayız. Sabitleme parçaları ile cihazın düşmeyeceğinden emin olacak şekilde montajını yapınız.

Cihazın kullanılacağı sisteme göre konfigüre edilmiş olduğundan emin olunuz. Yanlış konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluşabilecek zarar verici sonuçların sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Cihaz parametreleri, fabrika çıkışında belirli değerlere ayarlanmıştır, bu parametreler kullanıcı tarafından mevcut sistemin ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir.

Cihazın montajı ve bakımı vasıflı elemanlar tarafından yapılmalıdır. Vasıfsız elemanlar tarafından gerçekleştirilen montaj ve bakım işlemleri, işlemleri yapan personelin, cihazın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Cihazın etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralığına uyması gerekmektedir. Belirtilen değerlerin dışında besleme gerilimi uygulanması, montajı yapan personelin, cihazın veya cihazın bağlı olduğu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

## Garanti

Malzeme ve işçilik hatalarına karşı iki yıl süreyle garanti edilmiştir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kılavuzunda yazılı olan müşteriye düşen görev ve sorumlukların eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalır.

## Bakım

Cihaz, solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içeren ve aşındırıcı temizlik maddeleri ile silinmemelidir.

## Genel Tanım


CTH7-2200, hız ve miktar ölçümü için set değerleri tanımlanabilen iki çıkışlı olan hız ölçme + sayıcı fonksiyonları birleştirilmiş bir cihazdır. Giriş polaritesi NPN/PNP olarak parametre yardımı ile ayarlanabilir. Hız ölçme ve sayıcı fonksiyonları için ayrı ayrı tanımlanabilen çarpım katsayıları ile göstergə değerleri istenilen şekilde ayarlanabilir. Giriş okuma hızı, çıkış fonksiyonları kullanıcı tarafından parametreler yardımı ile ayarlanabilir.

Uygulamalar:

Devir ölçme (devir/dakika(RPM), devir/saat) + tur sayısı ölçümü  
Hız ölçme (metre/sn, metre/dak, metre/saat) + toplam metre ölçümü


Frekans ölçme + toplam pulse sayısı ölçümü

Pulse çıkışlı debi ölçüm sensörleri ile beraber akışkan hızı ölçümü ve toplam akışkan miktarı ölçümünde kullanılır.





## Kurulum Ve Montaj

CTH-2200, alt ve üst tutturma aparatları ile yatay olarak yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Aşırı vibrasyon, aşındırıcı gazlardan, aşırı nem ve tozdan uzak tutulmalıdır.




## Elektriksel Bağlantı ve Terminal Tanımlamaları




## NPN tipi bağlantı (Endüktif, kapasitif yaklaşım sensörleri ve switch )

NPN Endüktif, Kapasitif yaklaşım sensörleri, enkoder ve switch için bağlantı şekli




## NPN Switch bağlantı şekli




## PNP tipi bağlantı (Endüktif, kapasitif yaklaşım sensörleri ve switch )


PNP Endüktif, Kapasitif yaklaşım sensörleri, enkoder ve switch için bağlantı şekli




## PNP Switch bağlantı şekli



## Ön Panel Tanımı



## Toplam Sayma Değerinin Gözlenmesi ve Sıfırlanması




### Çalışma ekranı

Toplam sayma değerini görmek için çalışma ekranında iken Total butonuna basınız. Üst ve alt göstergede toplam sayma değeri 12 digit olarak gösterilir. Üst gösterge yüksek değerli basamakları, alt gösterge düşük değerli basamakları gösterir.


Total butonuna 10 saniye süresince basıldığında toplam sayma değeri sıfırlanır.

## Program moduna giriş ve parametre değerinin değiştirilip kaydedilmesi




### Çalışma ekranı

Set butonuna 10 saniye süre ile basınız. Süre sonunda Prog ledi yanar ve program moduna girilir.




### Program ekranı Parametre seçimi

Arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile değerini değiştirmek istediğiniz parametreyi seçiniz.




### Program ekranı Parametre seçimi

Parametrenin değerini değiştirmek için PROG butonuna basınız.




### Program ekranı Parametre değerleri

Arttırma ve eksiltme butonları parametre değerini değiştireiniz.





### Program ekranı Parametre değerleri

Değerini değiştirdiğiniz parametre değerini hafızaya almak için PROG butonuna basınız.




### Program ekranı Parametre seçimi



### Çalışma ekranı


Parametre seçim ekranında iken artırma ve eksiltme butonları yardımı ile değerini değiştirmek istediğiniz parametreyi seçebilirsiniz. Parametre değerini değiştirmek için önceki işlem adımlarını takip ediniz.

## Takometre Sayıcı Set değerinin ayarlanması




### Çalışma ekranı

Çalışma ekranında iken Set butonuna basınız.




### Akış Hızı Alarm Set ekranı

Arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile takometre set değerini istediğiniz değerde ayarlayınız




### Akış Hızı Alarm Set ekranı

Ayarladığınız takometre set değerini hafızaya almak için Set butonuna basınız.




### Miktar Sayıcı Set Ekranı

Arttırma ve eksiltme butonları yardımı ile sayıcı set değerini istediğiniz değerde ayarlayınız



### Sayıci Set Ekranı

Ayarladığınız sayıci set değerini hafızaya almak için Set butonuna basınız. Cihaz sayıci set ekranından çıkar ve çalışma ekranına döner.




### Çalışma ekranı

## NOT:

Akış hızı ve sayıci set değeri ayarlanırken veya program moduna girildiğinde cihaz sayma işlemini ve kontrole devam eder.

## Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

**P - 00** Giriş polarite seçimi (NPN / PNP seçimi)  
Giriş polaritesini (NPN/PNP) belirler.



Cihaz NPN/PNP seçimi için ayrıca switch ayarına gerek yoktur. Seçim onaylandığında cihaz girişini NPN/PNP ye göre düzenler.

**P - 01** Takometre için Ölçme Şekli (Pulse veya periyot)

**P u L S E** Ölçüm zamanı içerisindeki pulse adedini sayarak hız ölçümü

**P E r y o d** Sinyalin periyot süresini ölçerek hız ölçümü

**P - 02** Takometre için pulse adedi ölçme süresi (01.00 ... 99.99 Saniye)

P-01 parametresi pulse seçilmiş ise geçerlidir. Hız ölçümü verilen süre içerisindeki pulse adedi sayılarak yapılır.

**P - 03** Periyot ölçümü zaman aşımı (01.00 ... 99.99 Saniye)

P-01 parametresi periyot süresi ölçümü olarak seçilmiş ise geçerlidir. Okunabilecek min hız değerini belirler. Sinyalin periyodu verilen zaman aşımı süresinden büyük ise hız bilgisi sıfır olarak okunur.

**P - 04** Takometre ve sayma girişi filtre zamanı (0 ... 250 milisaniye)

P-01 parametresi pulse seçilmiş ise geçerlidir. Kontak çıkışlı algılayıcılar kullanıldığındaysa açma/kapama esnasında oluşan gürültüyü cihazın algılamaması için kullanılır.

**P - 05** Up/Down, Gate ve Reset Girişi filtre zamanı (0 ... 250 milisaniye)

Kontak çıkışlı algılayıcılar kullanıldığındaysa açma/kapama esnasında oluşan gürültüyü cihazın algılamaması için kullanılır.

**P - 06** Takometre için 1.çarpım faktörü (0.00001 ... 9.99999)

**P - 07** Takometre için 2.çarpım faktörü (1 ... 3600)

**P - 08** Sayıcı fonksiyonu için çarpım faktörü (0.00001 ... 9.99999)

**P - 09** Takometre göstergesi nokta pozisyonu

- Göstergede nokta görünmez.
- Nokta pozisyonu 10 lar hanesidir.
- Nokta pozisyonu 100 ler hanesidir.
- Nokta pozisyonu 1000 ler hanesidir.
- Nokta pozisyonu 10000 ler hanesidir.
- Nokta pozisyonu 100000 ler hanesidir.

**P - 10** Sayıcı göstergesi nokta pozisyonu

- Göstergede nokta görünmez.
- Nokta pozisyonu 10 lar hanesidir.
- Nokta pozisyonu 100 ler hanesidir.
- Nokta pozisyonu 1000 ler hanesidir.
- Nokta pozisyonu 10000 ler hanesidir.
- Nokta pozisyonu 100000 ler hanesidir.

**P - 11** Takometre Alarm Set butonu aktif/pasif

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set butonuna set değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilir.

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set butonuna set değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilmez.

## Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

**P - 12** Sayıcı Set butonu aktif/pasif

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set butonuna set değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilir.

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan set butonuna set değerini değiştirmek ve kaydetmek için izin verilmez.

**P - 13** Sayıcı Reset butonu aktif/pasif

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan reset butonuna sıfırlama işlemi için izin verilir. Butona basıldığında sıfırlama işlemi yapılır.

Cihazın ön paneli üzerinde bulunan reset butonuna sıfırlama işlemi için izin verilmez.

**P - 14** Power on reset aktif/pasif



Cihaz enerjilendiğinde sayma değeri sıfırlanmaz. Cihaz enerji kesintisinde sakladığı değerden saymaya devam eder.

Cihaz enerjilendiğinde sayma değeri sıfırlanır. Cihaz enerji kesintisinde sakladığı değeri dikkate almaz.

**P - 15** Takometre Alarm Çıkışı Fonksiyonları

Düşük alarm

Yüksek alarm




**P - 16** Takometre Alarm Çıkışı histerisiz değeri(0%...100% Ölçüm Aralığı)

**P - 17** Takometre Alarm Çıkışı Çekmede gecikme zamanı (On delay) (0...999 Saniye)

Takometre alarm çıkışının enerjilenmesi gereken durumlarda tanımlanan çekmede gecikme zamanı sonunda çıkış aktif olur.


**Örnek:** Takometre alarm çıkış yüksek alarm olarak ayarlanmış olsun. Hız değeri alarm set değerinin üzerine çıktıığında çekmede gecikme zamanı sonunda çıkış enerjilenecektir.



**P - 18** Takometre Alarm Çıkışı Bırakmadan gecikme zamanı (Off delay) (0...999 Saniye)

Alarm çıkışının off olması gereken durumlarda tanımlanan bırakmadan gecikme zamanı sonunda çıkış off olur.

**Örnek:** Alarm çıkış yüksek alarm olarak ayarlanmış olsun. Hız değeri alarm set değerinin üzerine çıktıığında bırakmadan gecikme zamanı sonunda çıkış enerjilenecektir.



**P - 19** Takometre Alarm Çıkışı için cihaza enerji verildikten sonraki kontrol gecikmesi (0.0 ... 999.9 saniye)

Cihaz enerjilendikten sonra takometre çıkışının ne kadar gecikme ile kontrole başlayacağını belirler.


## Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

### P - 20 Sayıcı Çıkış Fonksiyonları

**Func 0** Manual, otomatik reseti ve start/stop girişli olmak üzere cihazın 6 farklı çıkış fonksiyonu vardır.


**Func 5** 0, 1, 2 ve 3 üçüncü çalışma fonksiyonlarında gate girişi sayma işlemini durdurmak için kullanılır. 4 ve 5inci çalışma fonksiyonları seçildiğinde gate girişi start girişi çalışma için kullanılır.

#### Çıkış Fonksiyonu - 0




Reset işlemi, manual yapılır. Sayma, reset işlemi gerçekleşinceye kadar devam eder. Batch Counter çıkış pulse veya sürekli çıkış verecek şekilde ayarlanabilir.

#### Çıkış Fonksiyonu - 1




Reset işlemi, manual yapılır. Sayma, set değerinde durdurulur. Batch Counter çıkış pulse veya sürekli çıkış verecek şekilde ayarlanabilir.

#### Çıkış Fonksiyonu - 2




Reset işlemi, otomatik yapılır. Sayma, set değerine kadar devam eder, set değerine ulaştığında sıfırlanır. Batch Counter çıkış pulse li çalışır.

#### Çıkış Fonksiyonu - 3




Reset işlemi, otomatik yapılır. Sayma, set değerine kadar devam eder ve Batch Counter çıkış aktif iken sayma durdurulur. Sayılan değer Batch Counter çıkış pasif olduğunda sıfırlanır ve sayma devam eder. Batch Counter çıkış pulse li çalışır.

#### Çıkış Fonksiyonu - 4 (START Girişli)



Start girişine sinyal uygulanması ile çıkış aktif olur. Sayılan değer set'e ulaştığında çıkış pasif olur. Start sinyali kesildiğinde çıkış kapatılır. Start sinyali tekrar uygandığında çıkış enerjilenir ve sayma işlemi kaldığı yerden devam eder.

#### Çıkış Fonksiyonu - 5 (START Girişli)



Start girişine sinyal uygulanması ile çıkış aktif olur ve sayılan değer sıfırlanır. Sayılan değer set'e ulaştığında çıkış pasif olur. Start sinyali kesildiğinde işlem set değerine ulaşana kadar devam eder. Sayma değeri set'e ulaştığında çıkış kapatılır.

### P - 21 Sayıcı Çıkışı Pulse süresi (00.00 ... 99.99 Saniye)

Sayıci çıkışı için pulse süresini belirler.

### P - 22 Sayıcı Çıkışı Normalde Açıktı/Kapalı seçimi

**n o P E n** Sayıcı çıkışı normalde açıktır. Sayıcı set değerine ulaşlığında kontak kapatılır.

**n c L o S E** Sayıcı çıkışı normalde kapalıdır. Sayıcı set değerine ulaşlığında kontak açar.

### P - 23 Alt display gösterim seçenekleri

**Ech5Et** Alt gösterge Takometre Set değerini gösterir.

**CnE5Et** Alt gösterge Sayıcı Set değerini gösterir.

**EchuRL** Alt gösterge takometre değeri gösterilir.

**count** Alt gösterge sayıci değeri gösterir.

**Total** Alt göstergede toplam sayma değeri gösterilir.

**OFF** Alt gösterge kapatılır.

### P - 24 Üst display gösterim seçenekleri

**EchuRL** Üst gösterge takometre değeri gösterilir.

**count** Üst gösterge count girişinden sayılan değeri gösterir.

### P - 25 Total Reset Buton Aktif/Pasif

### P - 26 Takometre İçin RC Filtre Zamanı (0.0 ... 10.0 Saniye)

## Parametre Tanımlamaları ve Açıklamalar

### P - 27 Analog çıkış için alt skala değeri (Takometre değeri dikkate alınır)

### P - 28 Analog çıkış için üst skala değeri (Takometre değeri dikkate alınır)

### P - 29 Analog çıkış tipi seçimi

#### 4 - 20

Analog çıkış 4...20mA aralığında çalışır.

#### 0 - 20

Analog çıkış 0...20mA aralığında çalışır.

#### 0 - 24

Analog çıkış 0...24mA aralığında çalışır.

#### 2 - 10

Analog çıkış 2...10V aralığında çalışır.

#### 0 - 10

Analog çıkış 0...10V aralığında çalışır.

### P - 30 Analog çıkış fonksiyon seçimi

#### Ro - 5CL

Analog çıkış seçilen skalaya bağlı olarak proses değerine göre ayarlanır

#### Ro - 5EE

Analog çıkış set değerine göre ayarlanır

### P - 31 Haberleşme adresi

### P - 32 Haberleşme hızı

#### 12

1200 baud

#### 24

2400 baud

#### 48

4800 baud

#### 96

9600 baud

#### 19.2

19200 baud

#### 38.4

38400 baud

### P - 33 Modbus ASCII RTU seçimi

#### R5C11

Modbus ASCII (Long)

#### rE1

Modbus RTU (Long)

#### r.R5C11

Modbus ASCII (Reverse Long)

#### r.rE1

Modbus RTU (Reverse Long)

## Özellikler

**Gösterge:** 6 digit LED display, 8mm, kırmızı veya yeşil display(siparişte belirtilmelidir.)

**Led İndikatörler:** Set1, Set2, Prog, Out1, Out2

**Girişler:**  
Input, Up/Down, Gate, Reset

**Giriş polaritesi:**  
NPN veya PNP olarak program parametrelerinden seçilebilir.

**Kontrol Çıkışı:**  
2 adet 250V~/8A~, 1 NO röle çıkışı SSR sürme çıkışı veya transistör çıkışı (Kontrol çıkış tipi siparişte belirtilmelidir)

**Çalışma Sıcaklığı:** 0 ... 50 °C

**Saklama Sıcaklığı:** -40 ... 85 °C

**Besleme Gerilimi:**

230V~ (-%15;+%10) 50/60Hz

115V~ (-%15;+%10) 50/60Hz

24V~ (-%15;+%10) 50/60Hz

12V--- (-%15;+%10)

24V--- (-%15;+%10)

(Siparişte belirtilmelidir).

**Güç Tüketimi:** 2.5Watt maksimum

**Boyu:** Ön panel 72x72mm, derinlik 100mm (Bağlantı soketi dahil)

**Panel Kesiti:** 69x69mm

**Koruma Sınıfı:** Ip54 önden, IP20 arkadan

**Bağlantı:** Soketli klemens, besleme girişi ve kontrol çıkışlarında 2.5mm<sup>2</sup> kablo takılabilir.

**Kutu:** ABS, siyah



E.M.K.S ELEKTRONİK BİLGİSAYAR ELEKTRİK  
ÜRÜN İMALAT İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Akşemsettin Mah. Devlet Bahçeli Bulvarı No : 169/A  
Tarsus / MERSİN

internet: www.emks.com.tr  
e-posta: info@emks.com.tr

Tel: 0 (324) 614 30 07 - 0 (324) 614 30 08  
Faks: 0 (324) 614 30 09